

Verband Schweiz.
Anbieter von Sonnen-
und Wetterschutz-
Systemen

Association des fournisseurs
suisses de systèmes pour
la protection contre le
soleil et les intempéries

Associazione dei
fornitori svizzeri di
sistemi di protezione
solare e d'intemperie

VSR

8023 Zürich
Postfach 7190
Konradstrasse 9
Telefon 043 366 66 60

Empfehlungen für die Reinigung von Rolläden und Lamellenstoren aus vorlackiertem Alu-Bandmaterial

Sonnen- und Wetterschutzanlagen (Lamellenstoren und Rolläden) aus vorlackiertem Alu-Bandmaterial sind je nach Örtlichkeit mehr oder weniger grossen Verschmutzungen unterworfen.

Um das Reflexionsvermögen zu bewahren sowie als Schutzmassnahme gegen mechanische Abriebschäden ist eine periodische Reinigung unerlässlich.

Im Auftrag des VSR wurden bei der EMPA diverse, im Haushalt und von Reinigungsinstituten üblicherweise eingesetzte Reinigungsmittel getestet.

Dabei zeigte sich, dass der grösste Teil der Reinigungsmittel bei der üblichen Wassertemperatur (ca. 60°) Veränderungen der Lackoberflächen bis zum Ablösen des Lacks sowie Korrosionserscheinungen an Storenteilen hervorrief. Schädhaft ist vor allem das Eintrocknenlassen von Reinigungsmitteln auf der Lackoberfläche.

Empfehlung für die Reinigung

Mit Lappen oder Schwamm, handwarmes Wasser unter Zusatz eines stark verdünnten milden Reinigungsmittels auf Rolladenstäben oder Lamellen auftragen und Schmutz wegreiben. Anschliessend unbedingt mit reinem Wasser gut nachspülen.

Nicht eingesetzt werden dürfen alkalische, säurehaltige oder abrasiv wirkende Reinigungsmittel sowie Hochdruck-abdampfmethoden.